

Mosina, dn. 30.09.2021r.

**Zakład Instalacyjny
wod.-kan., gazu i c.o.
Bogusław Bzdęga
Skryta 14
62-050 Mosina
NIP 77-001-21-49**

**Szkoła Podstawowa Nr2 w Mosinie
Sowiniecka 75
62-050 Mosina**

PROTOKÓŁ

Dotyczy: nieprawidłowości działania kotłowni oraz znacznego ubytku wody z instalacji c.o.

Po przeprowadzeniu oględzin w kotłowni stwierdzono w pierwszej kolejności uszkodzenie dwóch naczyń wzbiorczych instalacji c.o. firmy Reflex (jeden o pojemności 200 dm³, drugi – 400 dm³) oraz wycieki z zaworów bezpieczeństwa o śred. 1 ¼" i ciśnieniu zadziałania 2,5 bara. Urządzenia te nie nadają się do naprawy. Konieczna jest ich wymiana na nowe. Po wymianie będzie możliwość kontynuowania poszukiwań ewentualnych wycieków wody z instalacji c.o.

Stwierdzono również mocne skorodowanie rozdzielacza hydraulicznego obsługującego starą część szkoły. Element ten nadaje się do usunięcia i wykonania nowych połączeń hydraulicznych.

**ZAKŁAD INSTALACYJNY
WOD.-KAN. I GAZU I C.O.
Bogusław Bzdęga
62-050 Mosina, ul. Skryta 14
tel. 61 8132 996, 691 501 064 351
NIP 777 001 21 49 REGON 630191759**